

BOLETIN DE SERVICIO

Asunto: Póliza de garantía Autoexpress Service.

Informamos que todos nuestros neumáticos cuentan con una garantía de 5 años desde su fecha de fabricación (DOT). Sin embargo, existen ciertas condiciones para hacerla efectiva. En este sentido, todos los neumáticos Comercializados por Autoexpress Service llevan un número de serie entregado por cada empresa y/o sus compañías afiliadas, este número de serie viene impreso en el neumático. En caso de que alguno de estos neumáticos se encuentre inservible debido a una causa de fabricación dentro esos 5 años y durante la vida útil de su banda de rodamiento original, será reemplazado a un costo basado en la profundidad restante de la banda de rodamiento.

La vida de la banda de rodamiento original se considerará terminada una vez que alcance una profundidad de 1.6 mm (2/32 parte de una pulgada) para los neumáticos de vehículos pasajeros.

Todo neumático dañado será examinado por personal autorizado de Autoexpress Service y por técnicos autorizado del proveedor correspondiente. Cuando un neumático se haya convertido en inutilizable debido a una posible causa de fabricación, la fábrica reembolsará costo de concesión al cliente, el cual será calculado de acuerdo a la siguiente fórmula:

Pago de garantía = Profundidad remanente de la banda de rodado / Profundidad original

Esta garantía limitada no cubrirá las condiciones de mal estado del neumático en los siguientes casos:

- Desalineación Defectos mecánicos del vehículo
- Falta de aplicación
- Desequilibrio de las ruedas
- Montaje y desmontaje inapropiado
- Ruptura de impacto
- Choque o colisión
- Peligros en la calle
- Fallas de reparación
- Cortes/Trizados/Rupturas
- Robo o vandalismo
- Cortes en la pared lateral
- Abuso intencional
- Punturas
- Cortes en la banda de rodamiento

- Sobre carga
- Uso en carreras, fuera de la calle, o cualquier competencia
- Presión impropia de inflado
- Incendio

Tampoco se aplica esta garantía limitada a:

- Desgaste Prematuro
- Desgaste irregular de la banda de rodamiento
- Reclamos de viaje después de los primeros 1.6 mm de la banda de rodamiento
- Neumático con el número de serie cortado o lijado
- Neumático con menos de 1.6 mm en la banda de rodamiento
- Neumáticos re-forrados o recauchados, o con reparación
- Gastos asociados a traslados en grúas u hospedaje

Autoexpress Service, no se hará responsable de ningún daño generado en el montaje o desmontaje del neumático, ni por el balanceo de las ruedas en conexión con los ajustes hechos bajo esta garantía.

En caso de tener alguna duda respecto a nuestra póliza de garantía, le solicitamos contactar a su Ejecutivo de Ventas.



GERENCIA COMERCIAL
227162881 / 226237568
Avenida Einstein 957, Recoleta